

Инструкция по применению антикоррозионной пасты «КППС»

1 Условия проведения работ

- 1.1 Работы по обработке металлических конструкций антикоррозионной пастой «КППС» рекомендуется проводить при температуре окружающей среды $+20\pm 15^{\circ}\text{C}$.

2 Обработка поверхности

- 2.1 Нанести слой пасты от 0,5 мм с помощью кисти на обрабатываемую поверхность (толщина слоя нанесения пасты зависит от степени поражения поверхности).
- 2.2 Оставить на поверхности не менее, чем на 30 минут.
- 2.3 При необходимости нанести повторно.
- 2.4 Остатки пасты удалить с помощью шпателя или влажной ветоши
- 2.5 Нанести финишный лакокрасочный материал в соответствии с инструкцией по применению.
- 2.6 Норма расхода пасты «КППС»: 1,1 кг/м².

3 Техника безопасности при работе

- 3.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».
- 3.2 Обязательно использовать спецодежду и средства защиты органов зрения и кожи рук.
- 3.3 При контакте с кожей или слизистыми оболочками – промыть большим количеством воды.
- 3.4 Не глотать.
- 3.5 При попадании внутрь или в случае появления симптомов раздражения – немедленно обратиться ко врачу и показать данную этикетку.
- 3.6 Хранить в хорошо проветриваемом помещении в недоступном для детей месте.
- 3.7 Использовать только по прямому назначению.
- 3.8 По окончании работ руки следует промыть водой с мылом.

4 Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование и хранение пасты антикоррозионной «КППС» производят по ГОСТ 9980.5.

5 Гарантия изготовителя

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава пасты антикоррозионной «КППС» требованиям технических условий ТУ 20.59.41-001-00373014-2018 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию и хранению.
- 5.2 Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.

